

Zakres naprawy żurawia HIAB 088 B-2 DUO nr 08810158 rok produkcji 2010, zamontowanego na samochodzie MAN nr rej. ZST 17152.

Zakres obejmuje naprawę i wymianę:

1. Siłownika podpory (L)
2. Siłownika łamania ramienia zewnętrznego
3. Śrub wsporników siłowników wysuwu – 2 kpl
4. Śrub mocujących siłownik podpory – 1 kpl
5. Pakiet uszczelnień siłownika podpory 1 kpl

Zauważone nieprawidłowości:

1. Wyciek oleju z siłownika podpory
2. Wyciek oleju z siłownika łamania ramienia zewnętrznego (siłownik zewnętrzny)
3. Luzy w miejscach mocowania siłowników wysuwu pierwszej i drugiej sekcji

Termin wykonania naprawy : **do 14 dni roboczych.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia Dozoru Technicznego oraz uprawnienia do wykonywania napraw w w/w zakresie.

Pojazd na którym zamontowane jest urządzenie dostępny jest do obejrzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Ryszardem Pastułą te. 519546938