

Stargard 03.03.2017 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Remont odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicy Wieniawskiego w Stargardzie** - znak sprawy: **EZ-ZPS-02/2017**.

W dniu 01.03.2017 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdziliśmy, że brakuje studni W26, W24, W41, W22A, PEC5 w ul. Wieniawskiego, które wyspecyfikowane są w dokumentacji przetargowej, jako studnie przeznaczone do renowacji. Prosimy o sprecyzowanie, kto poniesie koszty związane z rozebraniem nawierzchni oraz odkryciem studni?

Odpowiedź:

Studnie W24,W41,W22A,PEC5 – są umiejscowione ok 0.7 m pod terenem. Należy w trakcie czyszczenia zlokalizować je na podstawie inspekcji TV. Koszty rozebrania nawierzchni oraz odkrycia studni ponosi zleceniobiorca. Studnia W26 – powinno być W 29.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część siwz