

SIWZ
Naprawa mieszadła

Naprawa niesprawnego mieszadła Firmy GRUNDFOS, nr katalogowy 98523287, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

Woda w oleju wraz z opiłkami, zablokowana przekładnia.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:

łożyska silnika 95065458

łożyska przekładni 95065459

uszczelnienie 95065462

uszczelki 95065484

przekładnia 95065509

uszczelnienie promieniowe 95039130

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.