

SPCYFIKACJA
Naprawa mieszadła

1. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS nr katalogowy 98523284, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS.

Woda w oleju wraz z opiłkami.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.