

SIWZ
Naprawa miazadła

1. **Naprawa pompo-miazadła M8 Firmy Grundfos typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS Firmy GRUNDFOS o numerze fabrycznym 98522725 z obiektu numer 18 A miazadło M 8.**
W oleju stwierdzono wodę.
2. **Uszkodzenia, których nie można było stwierdzić bez demontażu podzespołów urządzenia Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ramach ceny ofertowej.**
3. **Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.**
4. **W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie w zakresie montażu i demontażu urządzenia w trakcie naprawy pięciu pracowników grupy mechaniczno-elektrycznej na terenie Oczyszczalni Ścieków, a jeżeli nie można przeprowadzić szkolenia na miejscu Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie swojej Firmy.**
5. **Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.**

Jacław Haldekar

Rozmawno Juryno